

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont pokrycia dachu</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m <sup>2</sup>		
		1082	m <sup>2</sup>	1082.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082.000</b>
2 d.1	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m <sup>2</sup>		
		1082	m <sup>2</sup>	1082.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - istniejące kosze dachowe	m <sup>2</sup>		
		2*0.35*(3.05*2+8.8*2+6.0*2+11.1*4+0.6*2*2+1.4*2*2+0.8*2+1.2*2)	m <sup>2</sup>	64.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.470</b>
4 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		47.6	m <sup>2</sup>	47.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
5 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		1082*0.2	m <sup>2</sup>	216.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.400</b>
6 d.1	KNR K-05 0102-02	Mocowanie folii dachowej na pełnym deskowaniu	m <sup>2</sup>		
		1082	m <sup>2</sup>	1082.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082.000</b>
7 d.1	KNR-W 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		1082	m <sup>2</sup>	1082.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082.000</b>
8 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		64.47	m <sup>2</sup>	64.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.470</b>
9 d.1	KNR-W 2-02 0514-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		Blacha z demontażu	m <sup>2</sup>	47.600	
		47.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>47.600</b>
10 d.1	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna	m <sup>2</sup>		
		1082	m <sup>2</sup>	1082.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1082.000</b>
11 d.1	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylatory pod gąsior	m		
		99	m	99.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.000</b>
12 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		0.8*(0.5*1.3*2+0.7*1.1)	m <sup>3</sup>	1.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.656</b>
13 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>		
		0.7*1.5*2+1.0*1.4	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
14 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15 d.1	NNRNKB 202 1027-01 analogia	Wyłaz dachowy	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16 d.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
		12*8*6	m <sup>2</sup>	576.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>576.000</b>